

Energimærkningsrapport

Afd. nr.: 94

Adresse: Bøgeparken 2-16 & 39-43

Oversigt over hvilke tiltag som vil blive udført i henhold til udarbejdede energimærkningsrapport.			
Emne	Er rentabelt og udføres år: (under 3 år)	Er rentabelt og udføres ved en evt. fremtidig renovering. (Mellem 3 og 12 år)	Er rentabelt (jfr. rapport), udføres ikke, på grund af for lang tilbagebetalingstid. (Mellem 12 og 20 år)
<p>Ventilation: Montering af nyt mekanisk ventilationsanlæg. Som Danfoss Air A-serien.</p> <p>Besparelsesforslag med tilbagebetalingstid over 20 år.</p> <p>Bygning: Efterisolering af loftsrum med 100 mm.</p> <p>Udskiftning af vinduer til trelags.</p> <p>Udskiftning af yderdøre.</p> <p>Udskiftning af terrassedøre.</p> <p>Varmeanlæg: Installation af ny luft-til-luft varmepumpe.</p> <p>EL: Montering af solceller.</p>		11 år	

Rapport er gennemgået den: 14.03.2017

afd. inspektør:



Energimærkningsrapport

Afd. nr.: 94

Adresse: Bøgeparken 11-37

Oversigt over hvilke tiltag som vil blive udført i henhold til udarbejdede energimærkningsrapport.			
Emne	Er rentabelt og udføres år: (under 3 år)	Er rentabelt og udføres ved en evt. fremtidig reovering. (Mellem 3 og 12 år)	Er rentabelt (jfr. rapport), udføres ikke, på grund af for lang tilbagebetalingstid. (Mellem 12 og 20 år)
<p>Ventilation: Montering af nyt mekanisk ventilationsanlæg. Som Danfoss Air A-serien.</p> <p>Besparelsesforslag med tilbagebetalingstid over 20 år.</p> <p>Bygning: Efterisolering af loftsrum med 100 mm.</p> <p>Udskiftning af vinduer til trelags.</p> <p>Udskiftning af yderdøre.</p> <p>Udskiftning af terrassedøre.</p> <p>Varmeanlæg: Installation af ny luft-til-luft varmepumpe.</p> <p>EL: Montering af solceller.</p>		11 år	

Rapport er gennemgået den: 14.03.2017

afd. inspektør: 

Energimærkningsrapport

Afd. nr.: 94

Adresse: Bøgeparken 1-9-ungdomsboliger

Oversigt over hvilke tiltag som vil blive udført i henhold til udarbejdede energimærkningsrapport.			
Emne	Er rentabelt og udføres år: (under 3 år)	Er rentabelt og udføres ved en evt. fremtidig renovering. (Mellem 3 og 12 år)	Er rentabelt (jfr. rapport), udføres ikke, på grund af for lang tilbagebetalingstid. (Mellem 12 og 20 år)
<p>Besparelsesforslag med tilbagebetalingstid over 20 år.</p> <p>Bygning: Efterisolering af loftsrum med 100 mm.</p> <p>Udskiftning af vinduer til trelags.</p> <p>Udskiftning af yderdøre.</p> <p>Udskiftning af terrassedøre.</p> <p>Varmeanlæg: Installation af ny luft-til-luft varmepumpe.</p> <p>EL: Montering af solceller.</p>			

Rapport er gennemgået den: 14.03.2017

afd. inspektør: 