


INFORMATION OM KUNSTSTOFVINDUER

OM KORREKT BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VI HAR NU AFSLUTTET UDSKIFTNINGEN AF DERES GAMLE VINDUER OG DØRE.


FOR AT FÅ DEN STØRST MULIGE GLÆDE AF DERES NYE VINDUER OG DØRE, BEDES DE GENNEMLÆSE DENNE ANVISNING.

BETJENING:




HÅNDTAG LODRET NEDAD:

RAMMEN ER LUKKET.



HÅNDTAG VANDRET:

RAMMEN KAN SVINGES INDAD FOR UDVENDIG PUDSNING.



HÅNDTAG LODRET OPAD:

RAMMEN KAN ÅBNES CA. 20 CM FOR-  
OVEN FOR TRÆKFRI VENTILATION.

RENGØRING:

DE NYE VINDUER OG DØRE ER UDFØRT AF EN SPECIEL P.V.C., OG ER FRA FABRIKKENS SIDE RENGJORT OG BEHANDLET MED ANTI-STATISKE STOFFER IMOD ELEKTROSTATISK OPLADNING.

VED TILSMUDSNING AF KARM OG RAMME FORETAGES RENGØRINGEN NEMMEST OG BEDST MED HÅNDLUNKENT VAND TILSAT ET MILDT OG SKÅNSOMT RENGØRINGSMIDDEL UDEN INDHOLD AF SLIBEMIDDEL.

DER MÅ IKKE BRUGES VÆSKER, DER ANGRIBER SYNTETISK GUMMI, P.V.C. OG METAL.

PLETTER FRA OLIE, TRÆIMPREGNERINGSVÆSKE SAMT 2 KOMPONENT KLÆBESTOFFER, FJERNES MED RENSET BENZIN I SMÅ MÆNGDER, DA DET ELLERS KAN FORÅRSAGE MISFARVNING.

SMØRING:

LÅSETAPPE OG LÅSEBLIK PÅ VINDUESRAMMERNE BØR AFRENSES OG SMØRES HALVÅRLIGT MED SYREFRIT FEDT (VASELINE).

HÆNGSLER BØR LIGELEDES SMØRES HALVÅRLIGT MED SYREFRIT OLIE (SYMASKINEOLIE).

FASTGØRELSE AF BESLAG:

DER MÅ IKKE BORES, SKRUES ELLER SØMMES I PLASTKARME OG RAMMER. EVENTUELT OPHÆNG AF GARDINER SKAL SKE I TILSTØDENDE LYSNINGER.

GLAS OG DUGDANNELSE:

DE I DERES VINDUER OG DØRE MONTEREDE TERMOGLAS LEVERES MED EN GARANTI FOR, AT DER I EN PERIODE PÅ 5 ÅR IKKE VIL FOREKOMME STØV OG DUG MELLEMLASSENE.

DER KAN DERIMOD IKKE GIVES GARANTI FOR DUGDANNELSER, DET MÅTTE FOREKOMME PÅ DEN INDVENDIGE SIDE AF GLASOVERFLADEN MOD RUMMET. DETTE FÆNOMEN SKYLDES HVERKEN FEJL VED TERMOGLASSET ELLER VED MONTAGEN, MEN BEROR PÅ FORHOLD, SOM HVERKEN LEVERANDØR ELLER HÅNDVÆRKER HAR INDFLYDELSE PÅ.

MODVIRKNING AF DUGDANNELSE:

LUFTEN I DERES BOLIG INDEHOLDER EN VIS MÆNGDE USYNLIG VAND-DAMP, DER FORTÆTTES, HVIS LUFTEN AFKØLES TILSTRÆKKELIGT OG VISER SIG SOM DUG ELLER KONDENS VAND PÅ DE FLADER, HVOR AFKØLINGEN ER FOREGÅET.

MÆNGDEN AF FUGT I LUFTEN, BENEVNT DEN RELATIVE FUGTIGHED, KAN NØRMALT HOLDES NEDE PÅ EN PASSENDE STØRRELSE VED EN KORREKT UDLUFTNING, SOM FORETAGES VED AT SKAFFE GENNEMTRÆK I 5 - 10 MINUTTER ET PAR GANGE I DØGNET.

DERVED FOREGÅR EN DELVIS UDSKIFTNING AF RUMLUFTEN MED LUFT UDEFRA.

DENNE KORTVARIGE UDLUFTNING SKAL FORETAGES, SELV OM UDELUF-TEN VIRKER FUGTIG. TIL GENGÆLD ER DEN KOLD, DET VIL SIGE, DEN KAN IKKE INDEHOLDE SÅ MEGET VANDDAMP SOM RUMLUFTEN. NÅR LUFTEN DEREFTER OPVARMES INDE I RUMMET, SYNKER DEN RELATIVE LUFTFUGTIGHED, OG DER VIL IKKE VED SAMME TEMPERATUR SOM VED DEN LUFT, MAN SKIFTER UD, AFSÆTTES KONDENS VAND PÅ DE FLADER, HVOR AFKØLINGEN FOREGÅR.

ENDVIDERE ER TØR LUFT BILLIGERE AT OPVARME, MODSAT EN STADIG OPVARMNING AF DEN FUGTIGERE LUFT I RUMMET.

DER BØR SIKRES EN CIRKULATION AF RUMLUFT HEN MOD RUDEN, SÅ GLASSET SÅ VIDT MULIGT KAN BLIVE ENSARTET OPVARMET.

F.EKS. KAN PERSIENNER OG GARDINER MODVIRKE LUFTCIRKULATION OG VÆRE ÅRSAG TIL KRAFTIG KONDENS PÅ RUDEN.

SÅFREMT DET ER MULIGT, BØR MAN DERFOR SØRGE FOR, AT MONTE-RINGEN AF OVENSTÅENDE IKKE FORHINDRER EN SÅDAN CIRKULATION AF RUMLUFT HEN OVER GLASFLADEN.

SERVICE:

SÅFREMT DER EFTER EVENTUEL MANGELAFHJÆLPNING VED AFLEVERINGEN, SKULLE OPSTÅ UTÆTHEDER, PUNKTEREDE TERMORUDER ELLER LIGNENDE, BEDES DE VENLIGST KONTAKTE BOLIGSELSKAB ELLER VARMEMESTER.

VI HÅBER, DE MED HJÆLP AF OM- OG OVENSTÅENDE RÅD VIL FÅ GLÆDE AF DERES NYE VINDUER OG DØRE.

MED VENLIG HILSEN

A/S BOLIND

