

Energimærkningsrapport

Afd. nr.: 17

Adresse: Skolevænget 8-18 & 22-30, 4470 Svebølle

Oversigt over hvilke tiltag som vil blive udført i henhold til udarbejdede energimærkningsrapport.			
Emne	Er rentabelt og udføres år:	Er rentabelt og udføres ved en evt. fremtidig reovering.	Er rentabelt (jfr. rapport), udføres ikke, på grund af for lang tilbagebetalingstid.
<p>Varmeanlæg:</p> <p>Varmerør: Isolering af varmfordelingsrør til i alt 50 mm (i fyrrum)</p> <p>Varmfordelingspumper: Montering af ny cirkulationspumpe.</p> <p>Varmt & koldt vand:</p> <p>Varmtvandsrør: Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder til i alt 60 mm. (i fyrrum).</p> <p>Varmtvandspumper: Montering af ny cirkulationspumpe til varmt brugsvand.</p> <p>Besparelsesforslag ved reovering eller reparationer.</p> <p>Loft: Isolering af lofter imod uopvarmet tagrum til i alt 300 mm.</p> <p>Vinduer: Udskiftning ad vinduer og terrassedøre med 2 lags termoruder, til nye med 3 lags energiruder med kryptongas.</p>	<p>X i 2014</p> <p>X i 2014</p> <p>X i 2014</p> <p>X i 2014</p>	<p>X</p> <p>X</p>	

Rapport er gennemgået den: 18. december 2013

afd. inspektør: Henrik Sander