Energimærkningsrapport

Afd. nr.: 39

Adresse: Lupinvej 1-16, 4470 Svebølle

Oversigt over hvilke tiltag som vil blive udført i henhold til udarbejdede energimærkningsrapport.			
Emne	**Er rentabelt og udføres år:**	**Er rentabelt og udføres ved en evt. fremtidig renovering.**	**Er rentabelt (jfr. rapport), udføres ikke, på grund af for lang tilbagebetalingstid.**
Loft: Isolering af lofter mod uopvarmet tagrum til i alt 350 mm.		X	
Varmerør: Isolering af varmefordelingsrør i teknikrum op til 60 mm.	X i 2014		
Besparelsesforslag ved renovering eller reparationer:			
Yderdøre: Udskiftning af vinduer og døre til nye partier med tre lags energiruder		X	

Rapport er gennemgået den: 18. december 2013

afd. inspektør: Henrik Sander