

# Energimærkningsrapport

Afd. nr.: 56

Adresse: Lindebjerg, 4534 Hørve

<b>Oversigt over hvilke tiltag som vil blive udført i henhold til udarbejdede energimærkningsrapport.</b>			
<b>Emne</b>	<b>Er rentabelt og udføres år:</b>	<b>Er rentabelt og udføres ved en evt. fremtidig renovering.</b>	<b>Er rentabelt (jfr. rapport), udføres ikke, på grund af for lang tilbagebetalingstid.</b>
Hoveddøre med 1 rude monteres med forsatsruder af energiglas.		X	
Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 50 mm.	2014		
Modtage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 2,6 kW/bolig			X
Efterisolering af loft, mod uopvarmet tagrum til i alt 350 mm.			X
Udskiftning af vinduer til nye vinduer med 3-lags energiruder.		X	
Yderdøre med 1 rude udskiftes til nye yderdøre monteret med 3-lags energiruder, varm kant, krypton.			X

Rapport er gennemgået den: 28/1-14

afd. inspektør: J. B. Gauger